TÜVNORD

Zertifikat

über die Anerkennung als Fachbetrieb nach

§ 62 AwSV



SPIE Lück GmbH
Marienborner Str. 75
57074 Siegen

Tätigkeiten des Fachbetriebes gemäß AwSV:
Errichten und Instandsetzen von Rohrleitungen aus Kunststoff / Metall sowie Instandsetzung von Heizölverbraucheranlagen (in Zusammenarbeit mit anderen Fachbetrieb).

Ergänzende Bemerkungen:
Der Fachbetrieb wird für Dritte tätig: Ja
Tätigkeiten in explosionsgefährdeten Bereichen: Nein
Fügetätigkeiten: Schweißen

Zertifikat-Nr.: Z8123477556 Gültig bis: **Juni 2027**

Siegen, 10.06.2025 Der Sachverständige:

B. Stecken
ExSchutz u. Tankanlagen Ruhrgebiet Ost

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Postfach 54 02 20, 22502 Hamburg
tuev-nord.de

TÜV ®

TÜVNORDGROUP

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG • Postfach 54 02 20 • 22502 Hamburg

SPIE Lück GmbH
Marienborner Str. 75
57074 Siegen

Überwachungsbericht

TÜV®

Bei Rückfragen bitte immer angeben

Equipment-Nummer:	10389008
Auftrags-Nummer:	8123477556-000110
Kunden-Nummer:	0055407709
Akten-Nummer:	

Für Sie vor Ort:
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
OBS Prozesstechnologie
Geschäftsstelle Siegen
Tel.: +49 271 3378 - 167
E-Mail: IPSiegen@tuev-nord.de

Überwachung eines WHG-Fachbetriebes nach § 62 AwSV

Regelmäßige Überwachungsprüfung

Überwachungsvertrag vom 6.5.2013

Leistungsort:
SPIE Lück GmbH
Marienborner Str. 75
57074 Siegen

Leistungsempfänger:
SPIE Lück GmbH
Marienborner Str. 75
57074 Siegen

Tätigkeiten des Fachbetriebes gemäß § 45 AwSV:

Errichten und Instandsetzen von Rohrleitungen aus Kunststoff / Metall
sowie Instandsetzung von Heizölverbraucheranlagen (in Zusammenarbeit mit anderen Fachbetrieben)

Ergänzende Bemerkungen:
Der Fachbetrieb wird für Dritte tätig: Ja
Tätigkeiten in explosionsgefährdeten Bereichen: Nein
Fügetätigkeiten: Schweißen

Geprüfte betrieblich verantwortliche Person(en): Herr Marko Günther, Herr Henning Mötz

Prüfumfang: siehe Anhang

Prüfergebnis: geringfügige Mängel

Festgestellte Mängel:
1. geringfügige Mängel 0023011
Sonstiger Mangel bzgl. betrieblich verantwortliches Personal:
Die regelmäßige Fortbildung für mindestens einen der Betrieblich Verantwortlcihen liegt nicht vor (erforderlich: alle 2 Jahre).
Ein entsprechender Nachweis ist noch nachzureichen.

Erläuterungen / Hinweise:
Keine

Die vom Fachbetrieb vorgelegte Bestätigung über die betrieblichen Voraussetzungen vom 6.6.2025 ist ebenfalls Grundlage dieser Fachbetriebszertifizierung.

☒ Die Mängel sind bis 31.12.2025 zu beseitigen. Dies ist uns bitte schriftlich zu bestätigen!
☐ Eine Nachprüfung ist erforderlich.

Auf Grundlage dieser Prüfung wird ein Zertifikat ausgestellt. Gültigkeit des Zertifikates: Juni 2027

Nächste Prüfung: 06.2027

Prüfort: Siegen Prüfdatum: 10.06.2025 Sachverständige(r): gez. Bernd Stecken

Dieser Prüfbericht wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Anhang:

Nr.	**Prüfumfang gemäß VdTÜV-Merkblatt 968**	erfüllt	nicht erfüllt	entfällt	evtl. Bemerkungen
1	**Betriebl. verantw. Person(en)**				
1.1	Berufliche Qualifikation, Berufserfahrung, Sachkundenachweis, Bestellung, Vertreterregelung, usw.	☒	☐	☐*1	
1.2	Mindestens eine betrieblich verantwortliche Person hat in den letzten zwei Jahren an einer geeigneten Schulungsveranstaltung gemäß § 63 AwSV teilgenommen.	☐	☒	☐*2	Veranstalter: Titel: Datum:
2	**Eingesetztes Personal**				
2.1	Das eingesetzte Personal verfügt über eine entsprechende berufl. Qualifikation (z. B. Ausbildung, Schweißerprüfbescheinigungen, …)	☒	☐	☐	
2.2	Erforderliche produktspezifische Einweisungen sind vorhanden (z.B. bei Fugenmaterialien oder Beschichtungssystemen)	☒	☐	☐	
2.3	Regelmäßige Schulung durch die betrieblich verantwortliche(n) Person(en) sind erfolgt.	☒	☐	☐	
3	**Firmenqualifikation(en)**				
3.1	Folgende spezielle Qualifikationen / Zertifizierungen liegen vor: DIN EN ISO 9001, AD2000-HP0, ISO 3834-2, DVGW G 301				
4	**Arbeitsschutz**				
4.1	Eine ausreichende Betreuung nach Arbeitssicherheitsgesetz ist gegeben: (z. B. durch Fachkraft für Arbeitssicherheit, Schulungen der Berufsgenossenschaft)	☒	☐	☐	
4.2	Es werden nachweislich regelmäßige Unterweisungen durchgeführt.	☒	☐	☐	Datum letzte Unterweisung: 23.1.2025
4.3	Gefährdungsbeurteilungen für die Tätigkeiten liegen vor.	☒	☐	☐	
4.4	Persönliche Schutzausrüstung wird zur Verfügung gestellt.	☒	☐	☐	
5	**Arbeitsmittel**				
5.1	Eine Geräteliste wurde vorgelegt und ist plausibel. (u.a. erforderliche Geräte, Hilfsmittel, Werkzeuge, Prüfeinrichtungen, Maschinen, Transportbehälter, Transportfahrzeuge).	☒	☐	☐	Hilti ontrack System
5.2	Die erforderlichen Arbeitsmittel wurden im Rahmen einer Betriebsbesichtigung eingesehen.	☐	☐	☒	
6	**Umgang mit Rückständen**				
6.1	Rückstände fallen nicht an / verbleiben beim Auftraggeber.	☒	☐	☐	
6.2	Rückstände werden auf geeignete Weise transportiert / gelagert / entsorgt.	☐	☐	☒	
7	**Versicherungsschutz**				
7.1	Das Vorhandensein einer Umwelthaftpflichtversicherung für Tätigkeiten an eigenen Anlagen / auf Baustellen mit einer Deckungssumme von mind. 1 Mio. € wurde nachgewiesen.	☒	☐	☐	
8	**Nachschlagewerke**				
8.1	Eine Liste der Nachschlagewerke wurde vorgelegt. (u.a. WHG-Schulungsunterlagen, WHG, AwSV, Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, technische Regelwerke, Zulassungen und Montageanleitungen)	☒	☐	☐	
8.2	Die Liste der Nachschlagewerke ist plausibel.	☒	☐	☐	
8.3	Die Nachschlagewerke liegen vor und sind aktuell.	☒	☐	☐	
9	**Fachliche Leistung**				
9.1	Es wurde eine ausgeführte Arbeit des Fachbetriebes (Referenztätigkeit) kontrolliert.	☒	☐	☐	Besprechung durchgeführter Aufträge
9.2	Die Tätigkeiten des Fachbetriebes haben sich seit der letzten Prüfung nicht geändert, es liegt ein mängelfreier AwSV-Prüfbericht für eine Anlage vor, an der der Fachbetrieb nachweislich tätig war.	☐	☒	☐	

Hinweise:
Wenn nicht „erfüllt“ oder „entfällt“ eingetragen ist, muss „nicht erfüllt“ eingetragen werden. Der Mangel ist auf Seite 1 zu formulieren und zu bewerten.

*1: entfällt im Regelfall bei wiederkehrenden Überwachungsprüfungen

*2: entfällt nur bei erstmaliger Zertifizierung oder einer neuen betrieblich verantwortlichen Person